

MAŠINSKI ELEMENTI


- ELEMENTI ZA PRENOS SNAGE -

- frikcionи prenosnici -


Prof. dr Dragan Milčić

FRIKCIIONI PRENOSNICI - OSOBINE


- Prenos snage neposrednim dodirom, posredstvom sile trenja
- Radne površine opterećene normalnom silom F_n , čime su znatno opterećeni oslonci prenosnika
- Nesiguran prenosni odnos
- U toku prenosa dolazi do elastičnog i kinematskog
- klizanja, što uzrokuje zagrevanje i habanje površina
- Osiguranje usled preopterećenja
- Mogućnost kontinualne varijacije pren.odnosa
- Mala nosivost i relativno velike dimenzije



ELEMENTI ZA PRENOS SNAGE
Frikcioni prenosnici



ELEMENTI ZA PRENOS SNAGE
Frikcioni prenosnici



ELEMENTI ZA PRENOS SNAGE
Frikcioni prenosnici

Prednosti:

- **Jednostavna i tačna izrada radnih površina frikcionih točkova (cilindar, konus, kružni torus).**
- **Ravnomeran rad bez promene prenosnog odnosa, pa se koriste i kod velikih ugaonih brzina.**
- **Promena smera okretanja bez pojave zazora u prenosniku (za razliku od zupčanika gde postoji bočni zazor).**
- **Bešuman rad, naročito ako su dodirne površine frikcionih točkova izrađene od mekših materijala.**
- **Lako uključivanje i isključivanje u toku rada.**
- **Laka montaža i demontaža.**
- **Mogućnost osiguranja sistema od preopterećenja.**
- **Kontinualna promena prenosnog odnosa, odnosno mogućnost primene kao varijatora.**

ELEMENTI ZA PRENOS SNAGE
Frikcioni prenosnici



Nedostaci:

- **Veliko opterećenje vratila i oslonaca (zavisno od vrste materijala frikcionih točkova, normalna sila je 1,5...50 puta veća od obimne sile).**
- **Veliki pritisak između dodirnih površina (jer je normalna sila velika, a dodirna površina mala), što ima za posledicu znatno habanje.**
- **Nemogućnost ostvarivanja tačnog prenosnog odnosa zbog klizanja između dodirnih površina (0,2...10%), Slabo prigušenje udarnih opterećenja.**
- **Potreba za uređajem za ostvarivanje odgovarajuće normalne sile.**


ELEMENTI ZA PRENOS SNAGE
Frikcioni prenosnici

Frikcioni prenosnici mogu se podeliti u dve osnovne grupe:


- 1. prenosnici sa neregulisanim (konstantnim) prenosnim odnosom;**
- 2. prenosnici sa regulisanim (promenljivim) prenosnim odnosom ili varijatori,**




ELEMENTI ZA PRENOS SNAGE
Frikcioni prenosnici




ELEMENTI ZA PRENOS SNAGE
Frikcioni prenosnici




ELEMENTI ZA PRENOS SNAGE
Frikcionni prenosnici




ELEMENTI ZA PRENOS SNAGE
Frikcioni prenosnici - varijatori




ELEMENTI ZA PRENOS SNAGE
Frikcioni prenosnici - varijatori





ELEMENTI ZA PRENOS SNAGE
Frikcioni prenosnici -varijatori





ELEMENTI ZA PRENOS SNAGE
Frikcioni prenosnici - varijatori



ELEMENTI ZA PRENOS SNAGE
Frikcioni prenosnici - varijatori



ELEMENTI ZA PRENOS SNAGE
Frikcioni prenosnici - varijatori



ELEMENTI ZA PRENOS SNAGE
Frikcioni prenosnici - varijatori

Od materijala friкционih točkova zahteva se:

- **Velika otpornost u odnosu na dodirni pritisak i u odnosu na habanje, da bi bio obezbeđen dovoljan radni vek prenosnika (što zadovoljava kaljen čelik).**
- **Veliki koeficijent trenja, da bi za zadatu silu pritiska između dodirnih površina bila obezbeđena velika sila trenja (što se postiže na primer gumom).**
- **Veliki modul elastičnosti, da bi se sprečile elastične deformacije, a samim tim elastično klizanje i gubici energije bili mali (ovaj zahtev najbolje ispunjava čelik).**

ELEMENTI ZA PRENOS SNAGE
Frikcioni prenosnici - materijali

Kaljeni čelik po kaljenom čeliku:

- **podmazivanje dodirnih površina – smanjeno habanje, veća izdržljivost (kod dodira u tački do $p = 3000 N/mm^2$),**
- **mali koeficijent trenja (u proseku je $\mu = 0,03...0,05$),**
- **visoka nosivost i zadovoljavajući radni vek,**
- **mali gubici energije,**
- **brušene i po mogućnosti polirane dodirne površine,**
- **visoka tačnost u pogledu tolerancija oblika,**
- **velike normalne sile - veliko opterećenje vratila.**

ELEMENTI ZA PRENOS SNAGE
Frikcioni prenosnici - materijali

Sivi liv po čeliku ili sivom livu:

- **bez podmazivanja dodirnih površina,**
- **koeficijent trenja kreće se oko 0,1,**
- **manja izdržljivost u odnosu na dodirni pritisak i habanje u odnosu kaljeni čelik po kaljenom čeliku,**
- **visoka tačnost izrade,**
- **ne sme doći do zaprljanja ili zamašćivanja dodirnih površina,**
- **sivi liv je pogodan za složene oblike i velike dimenziije frikcionih točkova.**

ELEMENTI ZA PRENOS SNAGE
Frikcioni prenosnici - materijali

Presovani materijal po čeliku ili sivom livu:

- **bez podmazivanja dodirnih površina,**
- **koeficijent trenja $\mu = 0,2$,**
- **dobra otpornost na habanje,**
- **gubici energije manji u odnosu na kombinaciju guma/čelik,**
- **bešumni rad,**
- **ne zahtevaju visoku tačnost izrade dodirnih površina.**

ELEMENTI ZA PRENOS SNAGE
Frikcioni prenosnici materijali



Guma po čeliku ili sivom livu:

- **vrlo visok koeficijent trenja ($\mu = 0,5...0,7$),**
- **mali modul elastičnosti,**
- **mala izdržljivost u odnosu na dodirni pritisak,**
- **znatni gubici energije,**
- **deformacije dovode do bešumnog rada i do prigušenja udarnih opterećenja i vibracija,**
- **kod zamašćivanja dodirnih površina, dolazi do drastičnog smanjenja koeficijenta trenja,**
- **proklizavanje može dovesti do oštećenja gumene obloge,**

ELEMENTI ZA PRENOS SNAGE
Frikcioni prenosnici - materijali


$$F_n = \frac{S \cdot F_t}{\gamma}$$

$$S = 1,4 \dots 2$$



ELEMENTI ZA PRENOS SNAGE
Frikcioni prenosnici – normalna sila


$$i_0 = \frac{1}{2} = \frac{n_1}{n_2} = \frac{R_2}{R_1}$$



$$a = R_1 + R_2$$

$$R_1 = \frac{a}{i_0 + 1}; \quad R_2 = \frac{a \cdot i_0}{i_0 + 1}$$


$$u = \frac{1}{2} \geq 1$$



$$a = R_2 - R_1$$

$$R_1 = \frac{a}{i_0 - 1}; \quad R_2 = \frac{a \cdot i_0}{i_0 - 1}$$

ELEMENTI ZA PRENOS SNAGE
Frikcioni prenosnici - kinematika




$$a) \quad \Sigma = \theta_1 + \theta_2$$

$$\tan \theta_1 = \frac{\sin \sum}{i_0 + \cos \sum}$$

$$\tan \theta_2 = \frac{i_0 \cdot \sin \sum}{1 + i_0 \cdot \cos \sum}$$

$$\dot{i}_0 = \frac{R_{m2}}{R_{m1}} = \frac{L_m \cdot \sin \theta_2}{L_m \cdot \sin \theta_1} = \frac{\sin \theta_2}{\sin \theta_1}$$




$$b)$$


$$\Sigma = \theta_1 + \theta_2 = 90^\circ$$

$$\tan \theta_1 = \frac{1}{i_0}; \quad \tan \theta_2 = i_0$$

ELEMENTI ZA PRENOS SNAGE
Frikcioni prenosnici - kinematika



ELEMENTI ZA PRENOS SNAGE
Frikcioni prenosnici - elastično klizanje




$$i = \frac{i_0}{1 - \frac{v_1}{v_2}}$$

$$= \frac{v_1 - v_2}{v_1} = \frac{n_1 - n_2}{n_1}$$


ELEMENTI ZA PRENOS SNAGE
Frikcioni prenosnici – elastično klizanje

$$\Delta v = \frac{i_0 + 1}{i_0} \cdot e$$



ELEMENTI ZA PRENOS SNAGE

Frikcioni prenosnici – kinematsko klizanje





$$F_t = \frac{T}{R}$$

$$F_n = \frac{S \cdot F_t}{\mu}$$


$$S = 1,4 \dots 2$$

ELEMENTI ZA PRENOS SNAGE
Frikcioni prenosnici - sile

$$F_t = \frac{T}{R}$$



$$F_n = \frac{S \cdot F_t}{R}$$



$$F_{r1} = F_n \cdot \cos \delta_1; \quad F_{r2} = F_n \cdot \cos \delta_2$$

$$F_{a1} = F_n \cdot \sin \delta_1; \quad F_{a2} = F_n \cdot \sin \delta_2$$

ELEMENTI ZA PRENOS SNAGE
Frikcioni prenosnici - sile

$$P_G = P_{GF} + P_{GL} + P_{GO}$$

$$\Sigma = \frac{P_1 - P_G}{P_1} = 1 - \frac{P_G}{P_1}$$

$$\varphi = \frac{P_1 - P_{GF}}{P_1} = 1 - \frac{P_{GF}}{P_1}$$

$$P_{GF} = P_{GE} + P_{GW} = v_1 \cdot \dots \cdot F_n \cdot \dots + \frac{v_1 \cdot f \cdot F_n}{R} = \frac{v_1 \cdot F_n}{R} (\dots \cdot R + f)$$

P_{GF} - gubici snage friкционог пара у W;

$R = R_1$ - poluprečnik kinematskog cilindra malog točka

$R = R_{m1} / \cos \delta_1$ - kod konusnog friкционог пара у mm;

v_1 - obimna brzina na malom friкционом тоčku у m/s;

f - krak trenja kotrljanja у mm;

ε - klizanje;

μ - koeficijent trenja;

F_n - normalna sila у N.

ELEMENTI ZA PRENOS SNAGE

Frikcioni prenosnici – gubici energije

Hercov površinski pritisak za linijski dodir

$$p = 0,418 \sqrt{\frac{K_A \cdot F_n \cdot E}{I \cdot b}} \leq p_{doz}$$

K_A - faktor radnih uslova;

F_n - normalna sila; $F_n = \frac{S \cdot F_t}{\rho_I}$

E - ekvivalentni modul elastičnosti $E = 2E_1E_2/(E_1 + E_2)$,

ρ_I - ekvivalentni radijus krivine $\rho_I = \frac{r_1 \cdot r_2}{r_1 + r_2}$

b - efektivna širina po kojoj se frikcioni točkovi dodiruju;


p_{doz} - dozvoljeni površinski pritisak.

ELEMENTI ZA PRENOS SNAGE
Frikcioni prenosnici - proračun

Stribekov površinski pritisak za linijski dodir

$$k = \frac{K_A \cdot F_n}{2 \cdot I \cdot b} \leq k_{doz}$$

ELEMENTI ZA PRENOS SNAGE
Frikcioni prenosnici - proračun



$$F_{ndoZ} = R_1 \cdot b \cdot C_{doZ}$$

ELEMENTI ZA PRENOS SNAGE

Frikcioni prenosnici

Radni vek friкционih prenosnika

$$L_h = \frac{V_h}{P_{GF} \cdot f_h} = \frac{2 \cdot R \cdot b \cdot \Delta h}{P_{GF} \cdot f_h}$$

V_h - zapremina habajućeg sloja u mm^3 ;

R - srednji radijus habajuće površine u mm;

b - merodavna širina dodirnih površina u mm;

Δh - kritična pohabanost:

$\Delta h = (0,65 \dots 0,75) \delta$ - za obložene frikcione točkove oblogom debljine δ ;

$\Delta h = 0,5 \text{ mm}$ - za varijatore i frikcione točkove bez obloge;


P_{GF} - gubici snage u frikcionom paru u kW ;

f_h - faktor habanja: $f_h = 400 \text{ mm}^3/\text{kWh}$ - za presovani materijal/SL;

$f_h = 20 \text{ mm}^3/\text{kWh}$ - za guma/čelik.

ELEMENTI ZA PRENOS SNAGE

Frikcioni prenosnici – radni vek





$$D_1 = \sqrt[3]{\frac{0,7 \cdot K_A \cdot S \cdot T_1 \cdot E \cdot (u + 1)}{p_{doz}^2 \cdot \dots \cdot u}}$$

- K_A - faktor radnih uslova;
 S_μ - stepen sigurnosti protiv klizanja ($S_\mu = 1,4 \dots 2,0$);
 E - ekviv. modul elastičnosti $E = 2E_1E_2/(E_1 + E_2)$,
 T_1 - obrtni moment na malom friкционom točku;
 ψ - odnos širine i prečnika: $\psi = b/D_1 = 0,2 \dots 0,8$;
 p_{doz} - dozvoljeni površinski pritisak;
 μ - koeficijent trenja;
 u - kinematski prenosni odnos.

ELEMENTI ZA PRENOS SNAGE

Frikcioni prenosnici - prethodni proračun





ELEMENTI ZA PRENOS SNAGE
Frikcioni prenosnici